


Travaux de construction par grandes chaleurs



Français – Ce journal paraît également en allemand, italien, espagnol, portugais et serbo-croate.



Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impresaris-Constructurs




1 Débuter le travail plus tôt.




2 Les travaux pénibles, le matin.



3 Utiliser de la crème solaire.



4 Protéger les lèvres.



5 Protection des yeux.




6 Le casque pour protection de la tête.




7 Jamais sans le haut.



8 Suffisamment de liquide sans alcool.



10 Des vêtements de travail adaptés.



9 Faire les pauses à l'ombre.

Renseignements

BST – Bureau pour la sécurité au travail de la SSE

Suisse Romande

Bureau pour la sécurité au travail de la SSE
Case postale 21
1000 Lausanne 22
Tél. 021 646 18 29
Fax 021 646 42 14
E-mail info@sse-srl.ch
Internet www.b-f-a.ch

Deutsche Schweiz

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
8035 Zürich
Tel. 01 258 82 31
01 258 83 04
Fax 01 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.ch
Internet www.b-f-a.ch

Svizzera Italiana

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
Tel. 091 825 54 23
Fax 091 825 75 38
E-mail ucsl@ssic-ti.ch
Internet www.b-f-a.ch

Prestations

La Société Suisse des Entrepreneurs SSE dispose d'un bureau pour la sécurité au travail BST avec siège à Zurich et filiales à Lausanne et Bellinzona. Les activités du BST sont régies par un contrat entre la SSE et la Suva. Les prestations du BST se concentrent sur trois domaines:

Conseils, Formation, Publications

Les prestations du BST s'adressent à toutes les entreprises du secteur principal de la construction et sont en principe gratuites.

Publication sur ce thème

Chaleur et ozone.

Sur internet : www.suva.ch/fr/hitze_und_ozon

Suggestions et indications

- 1 Entre 16.00 et 18.00 heures, le taux d'ozone est le plus élevé. De ce fait, nous vous recommandons de débiter le travail plus tôt et de décaler ainsi la fin des travaux.
- 2 Planifiez les travaux pénibles, si possible le matin.
- 3 Le matin, enduisez votre visage, ainsi que vos bras et jambes avec une protection solaire. Cela protégera votre peau des UV et procurera une sensation agréable.
- 4 Appliquez une protection sur vos lèvres. Cela évitera des lèvres desséchées et gercées. Une pommade de protection des lèvres est aussi recommandée par grands froids.
- 5 Des lunettes avec des verres teintés procurent une double protection; elles évitent de recevoir des corps étrangers dans les yeux et diminuent l'éblouissement.
- 6 Egalement en été portez un casque de protection. Faites part de vos besoins à votre fournisseur: port confortable, léger, bonne circulation d'air entre le casque et la tête.
- 7 Portez toujours un T-shirt ou un maillot. Choisissez des textiles avec une haute protection UV (voir l'étiquette).
- 8 Par grandes chaleurs, votre corps a besoin de plusieurs litres de liquide par jour. Renoncez absolument aux boissons alcoolisées.
- 9 Faites vos pauses si possible à l'ombre. Rafraîchissez en particulier bras et tête avec de l'eau.
- 10 Les vêtements de travail doivent être légers et agréables. Ils doivent malgré tout protéger des rayons du soleil et des blessures.